

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО  
17123-1—  
2011

---

Государственная система обеспечения единства  
измерений

## ОПТИКА И ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Методики полевых испытаний геодезических  
и топографических приборов

Часть 1

Теория

ISO 17123-1:2002

Optics and optical instruments — Field procedures for testing  
geodetic and surveying instruments — Part 1: Theory  
(IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2012

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП «ВНИИФТРИ») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Управлением метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2011 г. № 234-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 17123-1:2002 «Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов. Часть 1. Теория» (ISO 17123-1:2002 «Optics and optical instruments — Field procedures for testing geodetic and surveying instruments — Part 1: Theory»).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004 (подраздел 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартиформ, 2012

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

|  |   |
|--|---|
| 1 Область применения . . . . .   | 1 |
| 2 Нормативные ссылки . . . . .   | 1 |
| 3 Термины . . . . .  | 1 |
| 4 Выражение прецизионности геодезических и топографических приборов . . . . .  | 2 |
| 5 Уравнения . . . . .  | 2 |
| 5.1 Общие положения . . . . .  | 2 |
| 5.2 Расчет среднеквадратического отклонения для $i$ -й серии измерений с использованием значений, принятых как истинные значения . . . . .   | 3 |
| 5.3 Расчет экспериментального среднеквадратического отклонения для $i$ -й серии измерений с использованием средних значений . . . . .        | 3 |
| 5.4 Расчет экспериментального среднеквадратического отклонения для $i$ -й серии измерений методом наименьших квадратов . . . . .             | 4 |
| 5.5 Расчет экспериментального среднеквадратического отклонения для $i$ -й серии измерений методом двойных измерений . . . . .                | 4 |
| 5.6 Расчет общего (суммарного) экспериментального среднеквадратического отклонения для $m$ серий измерений . . . . .                         | 4 |
| 5.7 Статистические испытания . . . . .   | 5 |
| Приложение А (справочное) Распределение $\chi^2$ , распределение Фишера, распределение Стьюдента . . . . .                                   | 7 |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации . . . . . | 8 |

## Предисловие к международному стандарту ИСО 17123

ИСО (Международная организация по стандартизации) представляет собой всемирную федерацию, состоящую из национальных органов по стандартизации (комитеты — члены ИСО). Работа по разработке международных стандартов обычно ведется Техническими комитетами ИСО. Каждый комитет-член, заинтересованный в теме, для решения которой образован данный Технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные организации, правительственные и неправительственные, поддерживающие связь с ИСО, также принимают участие в работе. ИСО тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (МЭК) по всем вопросам стандартизации в области электротехники.

Проекты международных стандартов разрабатываются в соответствии с правилами, установленными Директивами ИСО/МЭК, часть 3.

Основной задачей Технических комитетов является разработка международных стандартов. Проекты международных стандартов, принятые Техническими комитетами, направляются комитетам-членам на голосование. Для их опубликования в качестве международных стандартов требуется одобрение не менее 75 % комитетов-членов, участвовавших в голосовании.

Внимание обращается на тот факт, что отдельные элементы данного документа могут составлять предмет патентных прав. ИСО не должна нести ответственность за идентификацию этих патентных прав.

Международный стандарт ИСО 17123-1 был разработан Техническим комитетом ИСО/ТК 172 «Оптика и оптические приборы», подкомитетом ПК 6 «Геодезические и топографические приборы».

Международный стандарт ИСО 17123 состоит из следующих частей под общим наименованием «Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов»:

- Часть 1: Теория;
- Часть 2: Нивелиры;
- Часть 3: Теодолиты;
- Часть 4: Электрооптические дальномеры (приборы EDM);
- Часть 5: Электронные тахеометры;
- Часть 6: Вращающиеся лазеры;
- Часть 7: Оптические приборы для установки по отвесу;
- Часть 8: Полевые испытания GNSS-аппаратуры в режиме «Кинематика в реальном времени»

(RTK).

Приложение А настоящего стандарта приведено только для информации.

## Введение к международному стандарту ИСО 17123

Стандарт ИСО 17123 устанавливает методики полевых испытаний для определения и оценки прецизионности геодезических приборов и вспомогательного оборудования, используемых для измерений в строительстве и геодезии. Эти испытания, в первую очередь, предназначены для полевых проверок на пригодность конкретного прибора для выполнения близких неотложных задач и на соответствие требованиям других стандартов. Эти задачи не предлагаются как испытания для приемки или выполнения оценок, более комплексных по характеру.

ИСО 17123 можно рассматривать как один из первых шагов в процессе оценки неопределенности измерения (а именно — измеряемой величины). Неопределенность результата измерения зависит от ряда факторов. Эти факторы включают, помимо прочих, повторяемость (сходимость), воспроизводимость (повторяемость в разные дни) и тщательную оценку всех возможных источников погрешности в соответствии с Руководством ИСО по выражению неопределенности в измерении (GUM).

Настоящие методики полевых испытаний разработаны специально для применения *in situ* без потребности в специальном вспомогательном оборудовании и для сведения к минимуму воздействий атмосферы.

## Предисловие к настоящему стандарту

Целью разработки государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 17123-1—ГОСТ Р ИСО 17123-8 является прямое применение в Российской Федерации восьми частей Международного стандарта ИСО 17123-1:2002 — ИСО 17123-8:2007 под общим наименованием «Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов» в практической деятельности по метрологии в области геодезических измерений: при разработке и применении методик выполнения измерений, испытаниях (в том числе при испытаниях для целей утверждения типа средства измерений), поверке и калибровке геодезических приборов.

Большинство действующих в Российской Федерации стандартов и методик, регламентирующих методы испытаний геодезической аппаратуры, были разработаны в 90-е годы прошлого века применительно к аппаратуре отечественного производства, разработанной ранее. Эти методы не охватывают все современные виды измерений в геодезии и не всегда соответствуют метрологическим и техническим характеристикам современной аппаратуры. К тому же некоторые методы испытаний неприменимы к импортным средствам измерений (далее — СИ), составляющим в настоящее время от 90 % до 95 % используемой в Российской Федерации геодезической аппаратуры. Данные обстоятельства приводят к необходимости разработки методов испытаний, соответствующих современному уровню.

Применение стандартов серии ГОСТ Р ИСО 17123 в геодезической и топографической практике позволит выполнять оценку метрологических характеристик всех современных видов СИ в полевых условиях, аналогичных условиям эксплуатации. Такой подход дает более достоверные значения метрологических характеристик, поскольку лабораторные испытания, как правило, дают более высокие значения прецизионности, чем те, которые можно получить в реальных условиях эксплуатации. Для импортных СИ применение этих стандартов дает возможность оценить метрологические характеристики по тем методикам, которые используются фирмами-изготовителями в процессе заводских испытаний и тестирования.

Оценки метрологических характеристик соответствуют ГОСТ Р ИСО 5725-1—2002. «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения».

Государственная система обеспечения единства измерений

## ОПТИКА И ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов

## Часть 1

## Теория

State system for ensuring the uniformity of measurements. Optics and optical instruments. Field procedures for testing geodetic and surveying instruments. Part 1. Theory

Дата введения — 2012—07—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает теоретическую базу для методик полевых испытаний геодезических и топографических приборов по ИСО 17123-2—ИСО 17123-8. Эти методики предполагают методы измерений, в которых систематические воздействия можно, в основном, скомпенсировать или не учитывать.

## 2 Нормативные ссылки

Нижеследующие документы являются обязательными при применении настоящего стандарта. В отношении датированных ссылок действительно только указанное издание. В отношении недатированных ссылок действительно последнее издание публикации (включая любые изменения), на которую дается ссылка.

ИСО 3534-1—1993<sup>1)</sup> Статистика. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Термины, используемые в теории вероятности и общие статистические термины

ИСО 4463-1—89 Методы измерения в строительстве. Монтаж и измерение. Часть 1. Планирование и организация, процедуры измерения, критерии приемки

ИСО 7077—81 Методы измерения в строительстве. Общие принципы и методы контроля соблюдения размеров

ИСО 7078—85 Строительство зданий. Процедуры для разбивки, измерения и топографической съемки. Словарь и примечания

ИСО 9849—2000 Оптика и оптические приборы. Геодезические и топографические приборы. Словарь

GUM Руководство по выражению погрешности (неопределенности) в измерении

VIM Международный словарь основных и общих терминов в области метрологии

## 3 Термины

В настоящем стандарте применены термины по ИСО 3534-1, ИСО 4463-1, ИСО 7077, ИСО 7078, GUM и VIM.

<sup>1)</sup> В настоящее время действует ИСО 3534-1—2006.

## 4 Выражение прецизионности геодезических и топографических приборов

Критерий прецизионности прибора для геодезической и топографической съемки выражается в пересчете на экспериментальное среднее квадратическое отклонение  $\sigma$  (среднеквадратическая погрешность) или дисперсию  $\sigma^2$  генеральной совокупности. Дисперсия  $s^2$  выборки является оценочной функцией для (теоретической) дисперсии  $\sigma^2$  генеральной совокупности. Базисами для оценки  $\sigma^2$  являются:

а) Отклонения  $\varepsilon$  измеренных значений от соответствующих истинных значений (или значений, считающихся истинными)

$$s^2 = \frac{\sum_{j=1}^n \varepsilon_j^2}{n}, \quad (1)$$

где  $n$  — число измеренных значений.

б) Отклонения  $r$  (невязка) измеренных значений от соответствующих расчетных параметров (оценок)

$$s^2 = \frac{\sum_{j=1}^n r_j^2}{v}, \quad (2)$$

где  $v$  — число степеней свободы, то есть число измерений минус число расчетных параметров (оценок). В простейшем случае это только средние арифметические значения измерений. Иногда поправки на нуль или другие параметры задают дополнительно.

с) Разности  $d$  двойных измерений (два измерения одной и той же измеряемой величины)

$$s^2 = \frac{\sum_{j=1}^n d_j^2}{2n}, \quad (3)$$

где  $n$  — число пар измерений.

Если в контрактной документации установлено допустимое отклонение для задачи измерения, то рекомендуется, чтобы экспериментальное среднеквадратическое отклонение в соответствии с ИСО 4463-1 удовлетворяло условию

$$s \leq \frac{|p|}{2,5}, \quad (4)$$

где  $\pm p$  — допустимое отклонение (по ИСО 4463-1);

$s$  — экспериментальное среднеквадратическое отклонение, используемое в качестве критерия прецизионности.

Допустимое отклонение  $p$  сравнивают с мерой прецизионности при применении, полученной либо из предыдущих испытаний прецизионности при применении, либо из общих данных, которые показывают ожидаемую прецизионность при применении данного измерительного оборудования. В таких случаях экспериментальное среднеквадратическое отклонение  $s$ , представляющее критерий прецизионности при применении, связанном с данным измерительным оборудованием, превышает заданное допустимое отклонение в задаче измерения. Следует либо выбрать другую методику и/или более точный прибор, либо оценить необходимость таких малых допустимых отклонений  $p$ .

Другие части ИСО 17123, в основном, описывают упрощенную и полную методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов.

## 5 Уравнения

### 5.1 Общие положения

Следующие уравнения необходимы для применения на этапе оценки большинства методик, приведенных в настоящем стандарте. Они показывают, каким образом достигнутый критерий прецизионности, выраженный в пересчете на среднеквадратическое отклонение (среднеквадратическую погрешность) оценивают сначала вычислением отдельных среднеквадратических отклонений для

каждой серии измерений и затем методом статистического суммирования этих отклонений. Уравнения приведены в общих условиях, так что число  $m$  серий измерений, число  $n$  отдельных измерений в каждой серии и число  $\nu$  степеней свободы не определяют особо (см. ИСО 3534-1).

### 5.2 Расчет среднеквадратического отклонения для $i$ -й серии измерений с использованием значений, принятых как истинные значения

$$\varepsilon_{i,j} = \bar{x} - x_{i,j} \quad (5)$$

где  $\varepsilon_{i,j}$  — отклонение  $j$ -го измерения  $i$ -й серии от истинного значения или соответствующего значения, принятого как истинное;

$\bar{x}$  — истинное значение или значение, принятое как истинное,  $i$ -й серии, выведенное по другой методике с такой незначительной неопределенностью (погрешностью), что ею можно пренебречь;

$x_{i,j}$  —  $j$ -е измерение  $i$ -й серии.

$$\sum \varepsilon_j^2 = \sum_{j=1}^n \varepsilon_{i,j}^2 = \varepsilon_{i,1}^2 + \varepsilon_{i,2}^2 + \dots + \varepsilon_{i,n}^2, \quad (6)$$

где  $n$  — число измерений в  $i$ -й серии;

$\sum \varepsilon_i^2$  — сумма квадратов всех истинных отклонений  $\varepsilon_{i,j}$  (или соответствующих значений, принятых как истинные) в пределах  $i$ -й серии измерений.

$$s_i = \sqrt{\frac{\sum \varepsilon_i^2}{\nu_i}}, \quad (7)$$

где  $\nu_i$  — число степеней свободы ( $\nu_i = n$ ) для  $i$ -й серии измерений;

$s_i$  — экспериментальное среднеквадратическое отклонение для  $i$ -й серии измерений.

### 5.3 Расчет экспериментального среднеквадратического отклонения для $i$ -й серии измерений с использованием средних значений

$$\bar{x}_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_{i,j}, \quad (8)$$

где  $n$  — число измерений в  $i$ -й серии;

$x_{i,j}$  —  $j$ -е измерение  $i$ -й серии;

$\bar{x}_i$  — среднеарифметическое значение измерений  $x_{i,j}$  в пределах  $i$ -й серии измерений.

$$r_{i,j} = \bar{x}_i - x_{i,j} \quad (9)$$

где  $r_{i,j}$  — отклонение (разность) измерения  $x_{i,j}$  от среднеарифметического  $\bar{x}_i$ .

Для сведения к минимуму влияния погрешностей округления расчет каждого деления следует выполнять с точностью до 0,1 значения последней наблюдаемой цифры.

Для арифметической проверки сумма отклонений  $r_{i,j}$  должна быть равна нулю, за исключением погрешностей округления.

$$\sum r_i^2 = \sum_{j=1}^n r_{i,j}^2 = r_{i,1}^2 + r_{i,2}^2 + \dots + r_{i,n}^2, \quad (10)$$

где  $\sum r_i^2$  — сумма квадратов всех отклонений  $r_{i,j}$  в пределах  $i$ -й серии измерений.

$$\nu_i = n - 1, \quad (11)$$

где  $\nu_i$  — число степеней свободы для  $i$ -й серии измерений, где среднеарифметическое измеренных значений является единственным параметром, который необходимо оценить.

$$s_i = \sqrt{\frac{\sum r_i^2}{\nu_i}}, \quad (12)$$

где  $s_i$  — экспериментальное среднее квадратическое отклонение для  $i$ -й серии измерений.

#### 5.4 Расчет экспериментального среднеквадратического отклонения для $i$ -й серии измерений методом наименьших квадратов

$$\sum r_i^2 = \sum_{j=1}^n r_{i,j}^2 = r_{i,1}^2 + r_{i,2}^2 + \dots + r_{i,n}^2, \quad (13)$$

где  $n$  — число измерений в  $i$ -серии;

$r_{i,j}$  — отклонение (разность) значения  $x_{i,j}$ , полученное в результате вычислений (методом наименьших квадратов)  $i$ -й серии измерений (см. другие части ИСО 17123). Чтобы уменьшить погрешности при округлении, это вычисление следует выполнять с достаточной числовой прецизионностью;

$\sum r_i^2$  — сумма квадратов всех разностей  $r_{i,j}$  в пределах  $i$ -й серии измерений.

$$v_i = n - u, \quad (14)$$

где  $u$  — число параметров, которые необходимо оценить (неизвестных параметров);

$v_i$  — число степеней свободы для  $i$ -й серии измерений.

$$s_i = \sqrt{\frac{\sum r_i^2}{v_i}}, \quad (15)$$

где  $s_i$  — экспериментальное среднеквадратическое отклонение для  $i$ -й серии измерений.

#### 5.5 Расчет экспериментального среднеквадратического отклонения для $i$ -й серии измерений методом двойных измерений

$$d_{i,j} = x_{j,1} - x_{j,2}, \quad (16)$$

где  $x_{j,1}$  и  $x_{j,2}$  — значения  $j$ -го множества двойных измерений в пределах  $i$ -й серии двойных измерений;

$d_{i,j}$  — разность двух соответствующих значений двойных измерений  $j$ -го множества двойных измерений в пределах  $i$ -й серии двойных измерений.

$$\sum d_i^2 = \sum_{j=1}^n d_{i,j}^2 = d_{i,1}^2 + d_{i,2}^2 + \dots + d_{i,n}^2, \quad (17)$$

где  $n$  — число измерений  $j$ -го множества в пределах  $i$ -й серии двойных измерений;

$\sum d_i^2$  — сумма квадратов всех разностей  $d_{i,j}$  в пределах  $i$ -й серии двойных измерений

$$s_i = \sqrt{\frac{\sum d_i^2}{2v_i}}, \quad (18)$$

где  $v_i$  — число степеней свободы для  $i$ -й серии измерений ( $v_i = n$ );

$s_i$  — экспериментальное среднеквадратическое отклонение отдельного измеренного значения  $i$ -й серии двойных измерений.

#### 5.6 Расчет общего (суммарного) экспериментального среднеквадратического отклонения для $m$ серий измерений

Экспериментальное среднеквадратическое отклонение, полученное для каждой из  $m$  серий измерений, рассматривают как отдельную оценку общего экспериментального среднеквадратического отклонения измерений. Предполагают, что каждая из таких оценок имеет один и тот же порядок надежности,  $v_i = v_1 = v_2 = \dots = v_m$ . Следующие уравнения показывают, каким образом отдельные среднеквадратические отклонения суммируются для получения одного общего экспериментального среднеквадратического отклонения, которое равным образом учитывает экспериментальные среднеквадратические отклонения, рассчитанные для каждой серии измерений.

$$\sum s^2 = \sum_{i=1}^m s_i^2 = s_1^2 + s_2^2 + \dots + s_m^2, \quad (19)$$

где  $m$  — число серий измерений;

$s_i$  — экспериментальное среднеквадратическое отклонение отдельного измеренного значения в пределах  $i$ -й серии измерений;

$\sum s^2$  — сумма квадратов всех среднеквадратических отклонений  $s_i$  числа  $m$  серий измерений

$$s = \sqrt{\frac{\sum s^2}{m}}, \quad (20)$$

где  $s$  — экспериментальное среднеквадратическое отклонение  $m$  серий измерений.

$$v = \sum_{i=1}^m v_i = mv_i, \quad (21)$$

где  $v$  — число степеней свободы всех  $m$  серий измерений.

## 5.7 Статистические испытания

### 5.7.1 Общие положения

Статистические испытания рекомендованы только для полной методики испытаний.

Для интерпретации результатов при проведении статистических испытаний используют общее экспериментальное среднеквадратическое отклонение  $s$ , чтобы ответить на следующие вопросы (см. таблицу 1):

а) меньше или равно рассчитанное экспериментальное среднеквадратическое отклонение  $s$  значению  $\sigma$ , представленному изготовителем, или какому-либо другому предварительно определенному значению  $\sigma$ ;

б) принадлежат ли два экспериментальных среднеквадратических отклонения  $s$  и  $\bar{s}$ , определенные для двух различных рядов измерений, к одной и той же генеральной совокупности, принимая, что оба ряда имеют одно и то же число степеней свободы  $v$  (при  $v$ , равном числу степеней свободы всех серий измерений).

Экспериментальные среднеквадратические отклонения  $s$  и  $\bar{s}$  могут быть определены из:

- двух выборок измерений, выполненных на одном и том же приборе, но разными наблюдателями;
- двух выборок измерений, выполненных на одном и том же приборе, но в разное время;
- двух выборок измерений, выполненных на разных приборах.

с) и, соответственно,

д) равен ли нулю некоторый параметр  $a_\mu$ , полученный путем вычислений.

Т а б л и ц а 1 — Статистические испытания

| Вопрос  | Нулевая гипотеза  | Альтернативная гипотеза                                      |
|---|---|--|
| а)<br>б)<br>с) соответственно д)  | $s \leq \sigma$<br>$\sigma = \bar{\sigma}$<br>$a_\mu = 0$ | $s > \sigma$<br>$\sigma \neq \bar{\sigma}$<br>$a_\mu \neq 0$ |
| Примечание — Значение $\sigma$ используется вместо $s$ ввиду того, что нуль-гипотеза проверяет, принадлежат ли два экспериментальных среднеквадратических отклонения к одной и той же генеральной совокупности. |   |  |

### 5.7.2 Вопрос а): Менее или равно рассчитанное экспериментальное среднеквадратическое отклонение $s$ данному значению $\sigma$ ?

Предыдущие уравнения позволяют определить только (экспериментальное) среднеквадратическое отклонение  $s$  измерений  $x_{i,j}$ . Из-за малого размера выборки это значение будет отличаться в большей или меньшей степени от теоретического среднеквадратического отклонения  $\sigma$  генеральной совокупности в целом в соответствии с заявленным изготовителем прибора или определенным предварительно каким-либо другим способом.

Методы математической статистики позволяют решить, меньше или равно рассчитанное экспериментальное среднеквадратическое отклонение  $s$  данному теоретическому среднеквадратическому отклонению  $\sigma$  на доверительном уровне  $1 - \alpha$ .

Нуль-гипотезу  $s < \sigma$  не отвергают, если выполняется условие:

$$s \leq \sigma \sqrt{\frac{\chi_{1-\alpha}^2(v)}{v}}. \quad (22)$$

В противном случае нуль-гипотезу отвергают. Значение  $\chi_{1-\alpha}^2(v)$  можно взять из таблицы А.1.

Согласно уравнениям для полной методики, экспериментальное среднеквадратическое отклонение  $s$  и число степеней свободы  $v$  необходимо рассчитать. Теоретическое среднеквадратическое отклонение  $\sigma$  является предварительно определенным значением.

**5.7.3 Вопрос б): Принадлежат ли две выборки к одной и той же генеральной совокупности?**

Методы математической статистики позволяют решить, принадлежат ли два экспериментальных среднеквадратических отклонения  $s$  и  $\bar{s}$ , определенных от двух различных выборок измерений, к одной и той же генеральной совокупности на доверительном уровне  $(1 - \alpha)$ . Нуль-гипотезу  $\sigma = \bar{\sigma}$  не отвергают, если выполняется условие

$$\frac{1}{F_{1-\alpha/2}(v, v)} \leq \frac{s^2}{\bar{s}^2} \leq F_{\alpha/2}(v, v). \quad (23)$$

В противном случае нуль-гипотезу отвергают.

Согласно уравнениям для полной методики испытания для определения экспериментальных среднеквадратических отклонения  $s$  и  $\bar{s}$  берут две выборки измерений с одним и тем же диапазоном  $l = \bar{l}$ . Эти экспериментальные среднеквадратические отклонения  $s$  и  $\bar{s}$  можно получить из:

- двух выборок измерений, выполненных на одном и том же приборе, но разными наблюдателями;
- двух выборок измерений, выполненных на одном и том же приборе, но в разное время;
- двух выборок измерений, выполненных на разных приборах.

Значение  $F_{1-\alpha/2}(v, v)$  можно взять из таблицы А.1.

**5.7.4 Вопрос с) [соответственно вопрос д)]: Испытание значимости параметра**

Вычисления методом наименьших квадратов позволяют определить параметры  $a_\mu$  и их экспериментальные среднеквадратические отклонения  $s_{a, \mu}$ . Методы математической статистики позволяют принять решение, равен или нет параметр  $a_\mu$  нулю на доверительном уровне  $(1 - \alpha)$ . Нуль-гипотезу  $a_\mu = 0$  не отвергают, если выполняется условие

$$|a_\mu| \leq s_{a, \mu} \cdot t_{1-\alpha/2}(v). \quad (24)$$

В противном случае нуль-гипотезу отвергают.

Значение  $a_\mu$  является испытуемым параметром, действительным для всех серий измерений. Если  $m > 1$ ,  $a_\mu$  рассчитывают по соответствующим значениям  $a_{\mu, i}$  для  $m$  серий измерений:

$$a_\mu = \frac{\sum_{i=1}^m a_{\mu, i}}{m}. \quad (25)$$

Значение  $a_{\mu, i}$  оценивают согласно уравнениям для полной методики испытания.

$$s_{a, \mu} = \frac{s}{\sqrt{v}}. \quad (26)$$

Значение  $s_{a, \mu}$  является экспериментальным среднеквадратическим отклонением параметра  $a_\mu$ , действительного для всех серий измерений, где  $v$  постоянна согласно уравнениям для полной методики испытаний. Если  $m > 1$ ,  $s_{a, \mu}$  рассчитывают по соответствующим значениям  $s_{a, \mu, i}$  для  $m$  серий измерений:

$$s_{a, \mu} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m s_{a, \mu, i}^2}{m}} = \frac{s}{\sqrt{vm}}. \quad (27)$$

Значение  $t_{1-\alpha/2}(v)$  можно взять из таблицы А.1.

**Приложение А**  
**(справочное)**

**Распределение  $\chi^2$ , распределение Фишера, распределение Стьюдента**

Т а б л и ц а А.1 — Распределение  $\chi^2$ , распределение Фишера, распределение Стьюдента

| $\nu$ | $\chi^2_{0,90}(\nu)$ | $F_{0,95}(\nu, \nu)$ | $t_{0,95}(\nu)$ | $\chi^2_{0,95}(\nu)$ | $F_{0,975}(\nu, \nu)$ | $t_{0,975}(\nu)$ | $\chi^2_{0,99}(\nu)$ | $F_{0,995}(\nu, \nu)$ | $t_{0,995}(\nu)$ |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 2     | 4,61                 | 19,00                | 2,92            | 5,99                 | 39,00                 | 4,30             | 9,21                 | 199,01                | 9,92             |
| 3     | 6,25                 | 9,28                 | 2,35            | 7,81                 | 15,44                 | 3,18             | 11,34                | 47,47                 | 5,84             |
| 4     | 7,78                 | 6,39                 | 2,13            | 9,49                 | 9,60                  | 2,78             | 13,28                | 23,15                 | 4,60             |
| 5     | 9,24                 | 5,05                 | 2,02            | 11,07                | 7,15                  | 2,57             | 15,09                | 14,94                 | 4,03             |
| 6     | 10,64                | 4,28                 | 1,94            | 12,59                | 5,82                  | 2,45             | 16,81                | 11,07                 | 3,71             |
| 7     | 12,02                | 3,79                 | 1,89            | 14,07                | 4,99                  | 2,36             | 16,48                | 8,89                  | 3,50             |
| 8     | 13,36                | 3,44                 | 1,86            | 15,51                | 4,43                  | 2,31             | 20,09                | 7,50                  | 3,36             |
| 9     | 14,68                | 3,18                 | 1,83            | 16,92                | 4,03                  | 2,26             | 21,67                | 6,54                  | 3,25             |
| 10    | 15,99                | 2,98                 | 1,81            | 18,31                | 3,72                  | 2,23             | 23,21                | 5,85                  | 3,17             |
| 14    | 21,06                | 2,48                 | 1,76            | 23,68                | 2,98                  | 2,14             | 29,14                | 4,30                  | 2,98             |
| 15    | 21,31                | 2,40                 | 1,75            | 25,00                | 2,86                  | 2,13             | 30,58                | 4,07                  | 2,95             |
| 16    | 23,54                | 2,33                 | 1,75            | 26,30                | 2,76                  | 2,12             | 32,00                | 3,87                  | 2,92             |
| 18    | 25,99                | 2,22                 | 1,73            | 28,87                | 2,60                  | 2,10             | 34,81                | 3,56                  | 2,88             |
| 19    | 27,20                | 2,17                 | 1,73            | 30,14                | 2,53                  | 2,09             | 36,19                | 3,43                  | 2,86             |
| 24    | 33,20                | 1,98                 | 1,71            | 36,42                | 2,27                  | 2,06             | 42,98                | 2,97                  | 2,80             |
| 27    | 36,74                | 1,90                 | 1,70            | 40,11                | 2,16                  | 2,05             | 46,96                | 2,78                  | 2,77             |
| 28    | 37,92                | 1,88                 | 1,70            | 41,34                | 2,13                  | 2,05             | 48,28                | 2,72                  | 2,76             |
| 30    | 40,26                | 1,86                 | 1,70            | 43,77                | 2,07                  | 2,04             | 50,89                | 2,63                  | 2,75             |
| 32    | 42,58                | 1,80                 | 1,69            | 46,19                | 2,02                  | 2,04             | 53,49                | 2,54                  | 2,74             |
| 36    | 47,21                | 1,74                 | 1,69            | 51,00                | 1,94                  | 2,03             | 58,62                | 2,41                  | 2,72             |
| 38    | 49,51                | 1,72                 | 1,69            | 53,38                | 1,91                  | 2,02             | 61,16                | 2,36                  | 2,71             |
| 42    | 54,09                | 1,67                 | 1,68            | 58,12                | 1,85                  | 2,02             | 66,21                | 2,25                  | 2,70             |
| 54    | 67,67                | 1,57                 | 1,67            | 72,15                | 1,71                  | 2,00             | 81,07                | 2,04                  | 2,67             |
| 72    | 87,74                | 1,48                 | 1,67            | 92,81                | 1,59                  | 1,99             | 102,82               | 1,85                  | 2,65             |
| 108   | 127,21               | 1,37                 | 1,66            | 133,26               | 1,46                  | 1,98             | 145,10               | 1,65                  | 2,62             |

П р и м е ч а н и е — Испытательные значения  $\chi^2_{1-\alpha}(\nu)$ ,  $F_{1-\alpha/2}(\nu, \nu)$  и  $t_{1-\alpha/2}(\nu)$  применяют к полным методикам испытания других частей ИСО 17123, даже если число серий измерений меньше, чем представлено здесь. Если анализируют другое число измерений, число степеней свободы изменится, и вышеуказанные значения испытания следует брать из справочника по статистике.

Приложение ДА  
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам  
Российской Федерации**

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта  | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта  |
|--|----------------------|--|
| ИСО 3534-1:2006  | MOD                  | ГОСТ Р 50779.10—2000 (ИСО 3534-1—93) «Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения» |
| ИСО 4463-1:1989  | —                    | *  |
| ИСО 7077:1981  | —                    | *  |
| ИСО 7078:1985  | —                    | *  |
| ИСО 9849:2000  | —                    | *  |
| <p>* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.</p> <p>Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:<br/>- MOD — модифицированные стандарты.</p> |                      |  |

---

УДК 528.5.528.02:006.354

ОКС 17.180.30

T86.10

Ключевые слова: геодезия, геодезические измерения, испытания геодезических приборов

---

Редактор *О.А. Стояновская*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *М.В. Бучная*  
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 17.02.2012. Подписано в печать 16.03.2012. Формат 60 × 84  $\frac{3}{8}$ . Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,25. Тираж 99 экз. Зак. 255.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.